

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย ระเบียบด้านหน้าและติดตั้งประตูห้องตรวจสอบภายใน หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 85,700.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมระเบียบด้านหน้า อบต.สร้างถ่อน้อยและติดตั้งประตูห้องตรวจสอบภายใน.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิ.ค. 2567 เป็นเงิน ..... 85,700.00 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 นายমনเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย ระเบียบด้านหน้าและติดตั้งประตูห้องตรวจสอบภายใน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 4 มี.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย ระเบียบด้านหน้าและติดตั้งประตูห้องตรวจสอบภายใน	65,509.40	1.3091	85,758.36	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์

85,758.36

ปรับเป็นราคากลางงานก่อสร้าง แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

85,700.00

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 16.87 เมตร เจลลี่ 5,080.02 บาท / ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อนุมัติ.....ราคากลาง

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย ระเบียบด้านหน้าและติดตั้งประตูห้องตรวจสภาพภายใน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ - 4 มี.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	งานซ่อมแซมที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย ระเบียบด้านหน้า <b>ติดตั้งอะลูมิเนียมลายไม้</b>				-		-	-	
		- งานร้อยลวดรูระเบียบกำแพงเตาเดิม	16.87	เมตร	-	-	-	-	
		- เหล็กเส้นแตนมรกล่อง ขนาด 2x1 นิ้ว ทน 1.2 มม.	10.16	เส้น	1,050.00	10,668.00	120.00	2,024.40	2,024.40
		- เหล็กเส้นแตนมรกล่อง ขนาด 4 พู้น ทน 1.2 มม.	20.00	เส้น	650.00	13,000.00	-	-	13,000.00
		- อะลูมิเนียมลายไม้ขนาด 1x4 นิ้ว ทน 1.5 มม.	12.65	ท่อน	1,300.00	16,445.00	-	-	16,445.00
2.00	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
		- เหล็กแบนรีดสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว ทน 1.2 มม.	5.00	เส้น	480.00	2,400.00	-	-	2,400.00
		- ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง	16.87	เมตร	600.00	10,122.00	10.00	675.00	10,122.00
		- วัสดุฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุด	6.75	ตร.ม.	100.00	675.00	-	-	675.00
		- ไม้ระแนงสำเร็จรูปขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร (สีแบบของเดิม)	30.00	แผ่น	75.00	2,250.00	-	-	2,250.00
<b>รวมยอดยกไป</b>									
								<b>57,584.40</b>	

**คณะกรรมการราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยอดเพชร พรมหล่อ)

(นายมนเทียน กองแก้ว)

(นายจิระวัฒน์ นุตสร้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

